



Примечание. Крупными цифрами выделены объёмы, необходимые для заливки пополняющих и рабочих баков в наиболее распространённых минифотолабораториях «Фуджи».

3. Меры предосторожности.

Концентраты, входящие в комплект содержат опасные химические вещества (щёлочи, кислоты, производное п-фенилендиамина и др.) При приготовлении рабочих растворов следует соблюдать осторожность и не допускать попадание концентрированных растворов на кожу и слизистые оболочки. Если какой-либо из концентратов попал на незащищённую поверхность тела, необходимо немедленно смыть его струей воды, промывая поражённое место несколько минут.

Особенно необходима аккуратность при работе с концентратами, предназначенными для приготовления цветного проявителя. При попадании на кожу концентрированных частей проявителя П1, готового пополнителя или рабочего раствора, необходимо промыть поражённый участок 6%-ным раствором уксусной кислоты, затем большим количеством воды.

Категорически запрещается смешивать концентраты без разбавления водой, особенно концентраты, предназначенные для приготовления разных по назначению растворов.

Необходимо строго соблюдать порядок приготовления растворов.

4. Гарантия и условия хранения.

Предприятие гарантирует качество приготовленных из концентратов растворов в течение гарантийного срока хранения при условии соблюдения правил хранения и приготовления растворов. Качество обработанных фотоматериалов гарантируется только при строгом соблюдении правил технического обслуживания, указанных в инструкции по эксплуатации к машине!

Гарантийный срок хранения неоткрытых концентратов 6 месяцев (гарантийный срок хранения П1 типа ЦП-47 – 3 месяца) при температуре от 15 до 30°C. При более низкой температуре возможно выпадение кристаллов. В этом случае необходимо аккуратно слить концентрат с кристаллов в бак, добавить небольшое количество воды в бутыль и взбалтывать её до полного растворения осадка, после чего вылить содержимое в этот же бак. При выполнении этих требований работоспособность раствора полностью сохраняется.

Ни в коем случае не следует допускать попадание растворов отбеливателя-закрепителя П2 в растворы проявителя П1 даже несколько капель П2 в виде концентрата, пополнителя или рабочего раствора приводят растворы П1 в негодность.

Зълодъ™

РУКОВОДСТВО

по приготовлению и использованию комплекта растворов «ЦП-43(1)» и «ЦП-47» для обработки цветных фотобумаг.

Настоящий комплект предназначен для обработки любых цветных фотобумаг типа РЛ (ГЛ), совместимых с процессом РЛ4 (СР40, СР43, СР47), соответствует процессам фирмы «ГУЛ» СР-43ГЛII и СР-47Л, и предназначен для минифотолабораторий любых производителей, условия обработки которых соответствуют указанным в таблице. Однокомпонентный проявитель П1-43 хорошо работает при среднем ежедневном объёме не менее 400 отпечатков(10x15) в сутки. При значительно меньших объёмах печати рекомендуется использовать трёхкомпонентный проявитель. Ввиду очень низкого пополнения растворы типа ЦП-47 рекомендуется использовать только в машинах, предназначенных для процесса СР-47Л (напр. РР-728). В крайних случаях допускается его использование и в других машинах, но при условии, что ежедневный объём работы составляет не менее 1000 отпечатков.

**Необходимо строго соблюдать указанный ниже
порядок приготовления растворов!**

1. Условия обработки и нормы расхода пополнителей.

Табл. 1. Тип ЦП-43

№	Наименование раствора	Время обработки, с	Темп., °C	Расход, мл/м ² (мл/м пог. 127мм)
1	Цветной проявитель П1	45	38,0±0,3	73 (9,3)
2	Отбеливатель-закрепитель П2	45	38,0±1,0	61 (7,8)
3	Стабилизатор 1-3 ПС	90	35±3,0	364 (46,3)

Прим. Подкачка воды в проявитель для всех процессов должна быть отключена!

Табл. 2. Тип ЦП-47

№	Наименование раствора	Время обработки, с	Темп., °С	Расход, мл/м ² (мл/м пог. 127мм)
1	Цветной проявитель П1	45	38,5±0,3	45 (5,8)
2	Отбеливатель-закрепитель П2	45	38±1,0	35 (4,5)
3	Стабилизатор 1-4 ПС	90	35±3,0	175 (22,3)

2. Способ приготовления пополняющих и рабочих растворов.

2.1. Цветной проявитель П1 типа ЦП-47.

ПОПОЛНИТЕЛЬ




РАБОЧИЙ РАСТВОР



2.2. Отбеливатель-закрепитель П2 типа ЦП-47.

ПОПОЛНИТЕЛЬ



РАБОЧИЙ РАСТВОР

Водопроводная вода + Часть А + Часть Б + Пускатель = Готовый раствор
610 мл 170 мл 170 мл 50 мл 1000 мл
5 л 1,3 л 1,3 л 0,4 л 8 л

2.3. Стабилизатор П3 типа ЦП-43 и ЦП-47.

ПОПОЛНИТЕЛЬ И РАБОЧИЙ РАСТВОР



2.4. Цветной проявитель П1 типа ЦП-47.

ПОПОЛНИТЕЛЬ



Примечание. Ввиду очень низкого расхода и склонности к окислению, в бак рекомендуется заливать одновременно не более 2,5 л пополнителя.

РАБОЧИЙ РАСТВОР



2.5. Отбеливатель-закрепитель П2 типа ЦП-47.

ПОПОЛНИТЕЛЬ



Примечание. При заливке в машины, специально сконструированные для процесса СР-47L (напр. РР 728), части А и Б не смешиваясь заливаются в отдельные баки, предназначенные для этих частей.

